


KIT REPARACION CORONA CAF 5 (715012)

Precio sin IVA 925,00 €



Certificación: ISO 9001 & ISO 14004

Garantía: Ilimitada por defecto de fabricación

Todas las piezas necesarias para cambiar la corona dentada.

Hay que abrir la tapa del cabezal, extraer el grupo averiado y sustituirlo por éste.

Reparación muy rápida , sin regulación.