

## KIT REPARACION CORONA CAF 4 (714012)

Precio sin IVA 820,00 €



Certificación: ISO 9001 & ISO 14003

**Garantía:** Ilimitada por defecto de fabricación

Todas las piezas necesarias para cambiar la corona dentada.

Hay que abrir la tapa del cabezal, extraer el grupo averiado y sustituirlo por éste.

Reparación muy rápida , sin regulación.