

KIT VACIADO (D.48-KIT)



Incluye : - 1 llave de vaciado: D.48. - Puntas magnéticas cuadrado macho: 8 - 10 mm. - Puntas magnéticas 6 caras macho: 8 - 10 - 14 - 12 - 13 - 17 mm. - Vasos magnéticos 6 caras hembras: 14 - 17 - 18 - 19 - 13 - 21 mm. - Puntas magnéticas Torx® 45. - Soporte para puntas y llave D.48.