

CLAVO EN PEINE CARGA DE GAS / 1000 P - 40 (00800040)



- Peine de 10 clavos P-06
- Acero cincado y templado de \varnothing 2,6 mm
- Incorpora centrador de plástico y de guía de clavado de \varnothing 6 mm
- Para herramienta de gas con alimentador de peine PRO-06 GAS, TRACK-IT C3 y C4
- Se suministra con una carga de gas para 1000 clavos

 desa

Clavo de impulsión para hormigón y acero

Peine de 10 clavos P-06

Acero cincado y templado de \varnothing 2,6 mm

Incorpora centrador de plástico y de guía de clavado de \varnothing 6 mm

Para herramienta de gas con alimentador de peine PRO-06 GAS, TRACK-IT C3 y C4

Se suministra con una carga de gas para 1000 clavos