

TYROLIT DISCOS QDISC QDISC VL SCM 50XR A EX.COARSE P (34072695)



- Tiempo de mecanización mínimo gracias a un manejo y un montaje sencillos
- Su ámbito de aplicación versátil permite ahorrar de 1 a 3 pasos de trabajo
- Máxima duración y muy buen arranque

DISCOS SCM PREMIUM*** QUICK-CHANGE/ para acero, acero inoxidable, metales no férricos, plástico y madera



DISCOS SCM PREMIUM*** QUICK-CHANGE/ para acero, acero inoxidable, metales no férricos, plástico y madera

Con el nuevo programa SCM, TYROLIT da un paso más hacia el incremento de la rentabilidad. Gracias al manejo y montaje sencillos, además ahorrará tiempo. De este modo, ahora es posible lograr una reducción esencial del tiempo de acondicionamiento de la pieza de trabajo. Por tanto, un ahorro de 1 a 3 pasos de trabajo constituye el argumento fundamental.

Gracias al rápido y elevado rendimiento de arranque, se pueden realizar aplicaciones como la reducción de la rugosidad de la superficie, la eliminación de quemaduras, el alisado de superficies, la limpieza y arranque de cordones de soldadura.

Aplicación

Para la reducción de rugosidades, el suavizado de superficies y la limpieza y arranque de cordones de soldadura en los materiales más variados

Ideales para zonas de difícil acceso

Recomendación

Grano "EXTRA GRUESO/EXTRA MEDIO" para limpiar, desoxidar, rebarbar y para un arranque ligero

Grano "GRUESO" para limpiar, desoxidar, eliminar recubrimientos y aplicar "acabado final"

Grano "MEDIO" para limpiar materiales ligeros, rebarbar y aplicar "acabado final"

Grano "MUY FINO" para la última pasada

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa