

TYROLIT DISCOS QDISC QDISC PE Y 50XR A60 P01 (111577)



- Máxima productividad gracias a un manejo sencillo
- Base de poliéster de dos capas fuerte para una buena vida útil
- También disponibles a demanda con grano fino (>, 120)

DISCOS PREMIUM*** A-P01 PE Y QUICK-CHANGE/ para acero, metales no férricos, plástico y madera



DISCOS PREMIUM*** A-P01 PE Y QUICK-CHANGE/ para acero, metales no férricos, plástico y madera

Con los TYROLIT QUICK CHANGE DISCS ahorrará tiempo y aumentará su productividad. Son fáciles de manejar y se puede emplear sin ninguna herramienta de montaje adicional. En nuestro surtido obtendrá QUICK CHANGE DISCS para trabajos de desbaste generales en materiales universales.

Mediante dos anclajes diferentes cubrimos los sistemas de fijación más importantes

Aplicación

Para trabajos de desbaste generales en los materiales más diversos, como acero, metales no férricos, plástico y madera

Recomendación

Tamaño del grano 36/50/60 para un arranque de material máximo

Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

Granos 36/50/60: soporte de polyester

Granos 80/120: soporte de algodón

