

CONJUNTO TORNILLO PIVOTANTE + ARANDELA REPUESTO PARA TIJERA 3581 / 3581-TTC (3581-TTC)

Precio sin IVA 8,69 €



- Conjunto Tornillo Pivotante + Arandela Repuesto para Tijera 3581
- Incluye Bulón y arandela de 20x0,5mm

Tornillo pivotante y arandela de repuesto



Garantía: De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural

Conjunto tornillo pivotante y arandela repuesto para tijera BELLOTA 3581.