

CORONA DIÁMETRO 20 MM (80120)



- Uso en seco
- Alta Durabilidad: Gracias a los segmentos de diamante, esta broca resiste el desgaste y mantiene su eficacia durante más tiempo que las brocas tradicionales.
- Corte Preciso: La broca corona diamantada M14 permite realizar cortes muy precisos, lo que es crucial para trabajos de alta calidad en materiales delicados como los azulejos o la piedra natural.
- Ahorro de Tiempo: Su capacidad para cortar rápidamente reduce significativamente el tiempo de perforación.
- Menos Esfuerzo: Su diseño eficiente disminuye la necesidad de aplicar mucha presión, lo que facilita el trabajo y reduce el cansancio del usuario.



La broca corona diamantada M14 es una herramienta de alta calidad utilizada para realizar perforaciones precisas en materiales muy duros, como cerámica, porcelana, mármol, granito y otros tipos de piedra.

Esta broca está equipada con partículas de diamante en el borde cortante, lo que le confiere una capacidad de corte superior y una larga vida útil.

Su conexión M14 la hace compatible con una variedad de taladros y amoladoras, facilitando su uso en diferentes tipos de proyectos.

Broca corona diamantada soldada al vacío. M14

Mayor duración que las coronas electrodepositadas.

Cortes limpios, acabados precisos.

Para mármol, baldosas de porcelana y granito.

Profundidad de Perforación: 40mm

Recomendaciones de Uso:

Utilizar siempre gafas de seguridad para proteger los ojos de posibles fragmentos o polvo.

Empezar a perforar a baja velocidad para aumentar el control y evitar deslizamientos.

Aplicar agua regularmente en la zona de corte para reducir el calentamiento y prolongar la vida útil de la broca.

Evitar aplicar demasiada presión; dejar que la broca haga el trabajo.

Si es posible, usar un guía para perforaciones para asegurar la precisión del agujero.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpiar la broca después de cada uso, eliminando cualquier residuo de material.

Almacenar en un lugar seco y protegido de extremos climáticos para prevenir la oxidación o deterioro.

Revisar periódicamente el estado de la broca, especialmente los segmentos de diamante, para asegurarse de que están en buenas condiciones y no requieren reemplazo.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.