

CLAVO EN PEINE CON CARGA DE GAS / 700 P - 20 (2 X 700) (00801120)



- Peine de 10 clavos P-06
- Acero cincado y templado de Ø 2,6 mm
- Incorpora centrador de plástico y de guía de clavado de Ø 6 mm
- Para herramienta de gas con alimentador de peine PULSA 700
- Se suministra con dos cargas de gas para 1000 clavos



Clavo de impulsión para hormigón y acero

Peine de 10 clavos P-06

Acero cincado y templado de Ø 2,6 mm

Incorpora centrador de plástico y de guía de clavado de Ø 6 mm

Para herramienta de gas con alimentador de peine PULSA 700

Se suministra con dos cargas de gas para 1000 clavos